

Int. Nr.31-028 DB 515 W.A.S. Koffer

Mercedes-Benz 515 W.A.S. Koffer Rettungswagen inkl. Utila BTS 900 Tragestuhl



EZ 05/2008
270.096 km
Diesel
110 kW (150 PS)
Automatikgetriebe
HU nach Absprache neu
Hubraum: 2.148 cm³
zul. Gesamtgewicht:
4.600 kg
Anzahl Sitzplätze: 5
Euro 4

12.999 €

(MwSt. nicht ausweisbar)



Fahrzeugbeschreibung:

Innenausstattung:

Stoff, Schwarz, Mittelarmlehne - vorne, Trennwand, Servolenkung, Klimaanlage, Motorvorwärmung, Standheizung, 5 Sitzplätze

Außenausstattung:

Schiebetür rechts, El. Seitenspiegel (beheizt), Zentralverriegelung inkl. Fernbedienung, Nebelscheinwerfer, El. Fensterheber - vorne, Sichtschutzverglasung, Wärmeschutz/Getönte Scheiben

Technologie:

Tuner/Radio, Außenlufttemperatur, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe – Kamera

Sicherheit & Umwelt:

Front-Airbags, ABS, ESP, Partikelfilter

German Ambulance Cars GmbH & Co. KG
Bgm.-Ebert-Str. 28, 36124 Eichenzell
www.ambcars.de info@ambcars.de
Tel.: 06659/91546-0 Fax -66

**German
Ambulance
Cars**
AN- UND
VERKAUF FAHRZEUGE
+ ZUBEHÖR

Sonstiges:

Nichtraucher, Kommunalfahrzeug

- Ausbau zum Rettungswagen durch die Fa. W.A.S. Wietmarschener Ambulanz
- inkl. passendem UTILA BTS 900 Krankentragestuhl
- Sondersignalanlage, Frontblitzer , 2 x Rundumkennleuchten
- Arbeitsscheinwerfer
- UDS
- Notstart
- 220 V Defa Außensteckdose
- Apotheker-Schrank
- Thermobox & Kühlbox
- diverse Schubfächer & Schränke sowie Schütten
- Vorrichtung für Notfallkoffer
- 2 x Arztsitz
- Deckencenter
- Klima im Pat.-Raum
- Außenstaufach
- Sauerstoff vorb. ohne Flaschen
- Krankentragenlagerung passend für Tragen mit Pilzarretierung *
- seitl. Trittstufe manuell
- Feuerlöscher

Fahrzeug hat ATM (Austauschmotor) in 09/2014 lt. DB erhalten, Laufleistung ca. 50.000 km

Letzte Überprüfung durch den Aus-/Aufbauhersteller(W.A.S.) im Januar 2021 = geprüft bis 01/2022

Auspuff Endrohr neu in 09/2021
Klimaservice in 09/2021 neu
TÜV/AU nach Absprache neu.

passende Krankentrage Ferno, Stollenwerk oder Stryker gegen Aufpreis.

Der RTW hat kleine Kratzer sowie kleine Beschädigungen an der Folie (siehe Bilderpaket).

Besichtigung nur nach telefonischer Terminvereinbarung.

Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar.

Die Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten Sie deshalb, alle Fahrzeugdaten vor Ort zu überprüfen.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Ein Bilderpaket mit weiteren Detailbildern vom Fahrzeug kann gerne als PDF-Dokument zugemailt werden.

Interne Fahrzeug Nr. 31-028